

# Getriebemotor,

## Anleitung zum Austausch 250, 300 und 400 W



Den Austausch gemäß der Vorgehensweise zum Austausch von Zahnrädern durchführen. / Anleitung zum Austausch von Zahnrädern des Getriebes  
MOTOKARRE.docx/

### Motorparameter:

Leistung	12V 300W	12V 200W	12V 400W
Magnet	Ferit	Ferit	NdFeB
Drehrichtung	beide	beide	beide
Umdrehungen ohne Last	3000	2800	2600
Nennumdrehungen	2550	2300	2200
Nenn Drehmoment	1,15 Nm	0,85 Nm	1,75 Nm
Eingriffmoment	7,5 Nm	5 Nm	14 Nm
Nennstrom	34 A	22 A	44 A
Max. Drehmomenteffizienz	0,8 Nm	0,6 Nm	1,6 Nm

