

# Motor převodovky, návod na výměnu 250, 300 a 400 W



Výměnu provedeme dle postupu na výměnu ozubených kol. / Návod na výměnu ozubených kol převodovky MOTÚČKO.docx/

Parametry motorů:

Výkon	12V 300W	12V 200W	12V 400W
Magnet	Ferit	Ferit	NdFeB
směr otáčení	oba	oba	oba
otáčky bez zatížení	3000	2800	2600
otáčky jmenovité	2550	2300	2200
jmenovitý moment	1,15 Nm	0,85 Nm	1,75Nm
moment záběru	7,5 Nm	5 Nm	14 Nm
jmenovitý proud	34 A	22 A	44A
max.účinnost při momentu	0,8 Nm	0,6 Nm	1,6 Nm

V případě dotazů, problémů, nebo nejasností prosím volejte na +420 607 035 141

Video návod naleznete na našem e-shopu [www.motucko.cz](http://www.motucko.cz) pod výše uvedenými produkty v popisu!